

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

大台南不動產開發公會
113年度收文字號第0589號
日期 113.12.24

保存年限：

臺南市政府工務局 函

71084

臺南市永康區中華路 349 號 16 樓之 2

地址：730臺南市新營區民治路36號

承辦人：劉倍瑜

電話：06-6322231

電子信箱：rruby1023@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市大台南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國113年12月23日

發文字號：南市工管二字第1132593040號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：鑑於近日施工中工地災害意外頻傳，請各公會督促所屬會員加強施工中工地安全防護作業，請查照並轉知所屬會員。

說明：

- 一、建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，請承造人應落實工地管理，保障施工中人員安全及避免財產損失，在建築工地施工時，請落實施工人員安全注意事項，確實管理人員、物品，以確保建築工地施工順利、安全。
- 二、請注意於電銲、配電時產生或抽菸等產生零星火源，並應加強管理建築物室內裝修場內囤積建材擺放，避免因工地火警造成傷亡情況。

正本：臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、台南市大台南土木包工商業同業公會、社團法人臺南市建築師公會(永華)、社團法人臺南市建築師公會(民治)、臺南市室內設計裝修商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科

局長 陳世仁